



AVANTI FLOORS s.r.o.

www.avanti-koberce.cz

ÚDRŽBA A LIGŤNÍ DŠ EVŇNÉ PODLAHY

Rozhodující vliv na trvanlivost a optický vzhled dřevěných podlah mají klimatické podmínky v místnosti. Příliš nízká relativní vlhkost má za následek tvorbu spár. Příliš vysoká vlhkost vzduchu způsobuje bobtnání a deformace. Klimatické podmínky v místnosti 18 - 22°C a 55 - 65% vlhkosti jsou nutné pro zachování užitné hodnoty dřevěné podlahy a pro pocit pohody vnímaný člověkem.

- Nečistoty a písek působí jako brusný skelný papír, a je proto nutno je okamžitě odstranit z povrchu parketu. Použít rohožky na obouvání jak před, tak i za vchodové dveře.
- Plstěné chrániče noh nábytku, stolů a židlí zabránějí zbytečným škrábancům a vtiskům na povrchu parketu.
- Rozlité tekutiny vytřete, prosím, ihned. Na parketách nenechte stát vodu.
- Kancelářské židle musí být opatřeny měkkými rejdrovacími kolečky, předepsanými pro tvrdé podlahové krytiny. Pojezdové kroužky koleček mají jinou barvu než rejdrovací kolečka samotná.

LigŤní a údržba lakovaných parket

Čistě ligŤní vysavačem, smetákem nebo mopem. Oblas vytřít důkladně vyhřímaným hadrem. Nepoužívat žádné agresivní čisticí prostředky pro domácnost. Nejvhodnější jsou čisticí prostředky přímo určené na údržbu lakovaných podlah. Hadr na zem použít pouze navlhčený. Vytření příliš vlhkým hadrem může poškodit povrch parketu a lakovaný povrch. Čisticí prostředky s mikrovlákny a parní čističe nepoužívat pro parketové podlahy.

Čistá údržba s prostředkem pro údržbu parketu. Podlahu nejdříve olistit obvyklým způsobem. Potom vytřít vlhkým hadrem a do vody přidat trochu prostředku pro údržbu parketu.

Leštinky na lakované parkety. Prostředek nanést nešedivý na parkety a rozdělit jej tence a stejným vlhkým hadrem nepoužívajícím vlas. Čím se schnutí nevkročí na podlahu. Nejlépe nanést prostředek ve dvou vrstvách (větší lesklost, omezení tvoření map). Účinnost použití závisí na intenzitě namáhání podlahy cca po 2 měsících. Použitím leštidla se docílí větší odolnosti v oděru a tím delší trvanlivost zatavení.

Odstraňování skvrn

Skvrny odstranit nejlépe vlhkým hadrem. Použít případně trochu mazlavého mýdla nebo oplachovacího prostředku. Těch odstranitelné skvrny odstráňte způsobem, uvedeným v následujících bodech. Buďte opatrní s agresivními prostředky pro odstraňování skvrn, které mohou narušit lakový povrch, jsou-li použity ve větších množstvích a jsou-li intenzivně vtírány.

- Skvrny od asfaltu, podrážek bot, oleje, krému na boty, sazí a zaschlých zbytků jídel nebo mastnoty odstráňte pomocí např. lihu, zředěného mycího benzínu
- Skvrny od fixek, rtuťky, tužky odstráňte pomocí směsi vody a lihu 1:1
- Skvrny od vosku ze svíček, havy kalinky ochlaďte ledovým sprejem nebo kostkami ledu v igelitovém sáčku. Potom opatrně škrábněte.

Lígtóní a údrhba parket upravených voskovými oleji

BŇné lígtóní podlahy obvyklým zpŇsobem vysavaŇem, mopem nebo smetákem

BŇná údrhba: Podlahu nejdŇve obvyklým zpŇsobem vysát nebo zamést. Potom utŇt vlhkým hadrem namoŇeným do vlaŇné vody, do níŇ se pŇdádá 1% voskového oleje (obsah jednoho uzávŇu na kaŇdý litr vody). PŇlíg malé nebo pŇlíg velké množství voskového oleje ve vodŇ zvyšuje sklon podlahy ke ěpinŇí. Hadr na podlahu nutno dŇkladnŇ vyhŇdímat, nesmí být pŇlíg vlhký. Po vytŇení nejlépe nechat podlahu pŇes noc vyschnout. Podlahu nevytírat jinými lístícími prostředky a do vody obsahující voskový olej nepŇdat hŇdné jiné lístící prostředky.

Tato „údrhba vytŇenímŇ je sice ponŇkud nároŇnŇí oproti údrhbŇ lakovaných parketových podlah. Podlahu věak zŇstává po tomto osvŇení také trvale pŇkná.

DŇleŇité je, aby podlahu byla trvale nasycena voskovým olejem. Jestliěe v pŇspadŇ delćí dobu neudrhované podlahy nestalí údrhba vodou, jak bylo uvedeno, mŇŇe být olej také neŇedŇý nanesen na podlahu mopem nebo podobnŇ. Na podlahu věak nesmí být naneseno ani pŇlíg velké množství voskového oleje. Povrch se pak nevytvrzuje správnŇ a olej se mŇŇe smísit s lŇsticemi neŇistot. Pamatujte prosím, na to, ěe navoskované parkety jsou ponŇkud více kluzké neě lakované podlahy.

OdstraŇování skvrn

Skvrny olŇstit nejlépe teplou vodou, do níŇ byl pŇdán mírný lístící prostředek. ProstŇdek nesmí obsahovat Ňpavek. Vhodný je oplachovací prostředek nebo mazlavé mýdlo.

Zaschlé skvrny se nejlépe odstraŇují malým množstvím voskového oleje nebo lihu. Líh pouŇívat velmi úspornŇa peŇlivŇ se ŇtŇt. TŇŇko odstranitelné skvrny, vtisky a ěkrábance jednoduě obrousit jemným smrkovým papírem. Potom nanést na obrouěenou plochu voskový olej.

Voskový olej lze pouŇívat pouze pro hotové, upravené podlahy . Podlahy upravené tvrdým olejem a tvrdým voskem na místŇ pokládání, udrhovat pouze prostředky urŇenými pro tuto povrchovou úpravu.

Pozor! Hadry nasáklé voskovým olejem se mohou samy vznítit. Proto vyperte hady po upotŇbení v mýdlové vodŇ nebo je pak namoŇte do vody a potom zahoŇte do uzavŇené nádoby na odpad.

- ♦ Lígtóní parními lístíi nedoporuŇujeme, neboŇ horká pára mŇŇe zpŇsobit naruěení ochranné vrstvy krytiny a vlhkost mŇŇe proniknout i pod lamely podlahy a zpŇsobit tak jejich tvarovou deformaci.